



Ghid de bune practici

Ghid practic pentru angajator privind cele mai bune practici de prevenire sau minimizare a riscului de expunere la azbest

Ghid elaborat de Comitetul Înalților Responsabili cu Inspekția Muncii (en. SLIC)

Traducere realizată de Direcția Programe și Relații Internaționale – Inspekția Muncii

COMISIA EUROPEANĂ

DG Ocupare, Afaceri sociale și Egalitate de șanse
Dialog social, Drepturi sociale, Condiții de muncă, Adaptare la schimbare
Securitate, Sănătate și Igiena la locul de muncă



Efectele azbestului asupra sănătății

Dacă folosiți persoane a căror activitate implică expunerea la azbest, trebuie:

- să urmați cea mai bună practică (așa cum este prezentată în acest ghid);
- să verificați dacă aceste persoane au primit o instruire suficientă și sunt bine informate asupra riscurilor;
- să vă asigurați că folosiți o comunicare eficientă (în special că aceasta nu este împiedicată de obstacolul limbii vorbite de lucrători);
- să vă asigurați că aceste persoane înțeleg bine importanța reducerii expunerii;
- să puneți la dispoziție informații privind creșterea riscului atunci când aceste persoane sunt fumătoare și în același timp sunt expuse azbestului, pentru a le stimula să renunțe la fumat;
- să respectați reglementările naționale privind lucrările care implică sau pot implica azbest.

Materiale care conțin azbest (MCA)

Dacă angajați sau conduceți persoane a căror muncă riscă să implice materiale ce conțin azbest (așa cum sunt cele descrise în Capitolul 4), trebuie:

- să asigurați o instruire adecvată a acestor persoane astfel încât să poată recunoaște materialele care conțin azbest și să înțeleagă ce au de făcut dacă întâlnesc materiale susceptibile de a conține azbest, și în ce moment;
- să vă procurați informații suficiente și fiabile referitoare la prezența sau lipsa materialelor ce conțin azbest, de exemplu pornind de la planurile de construcție și/sau de la arhitectii clădirilor (angajatorii pot solicita informații de la proprietarii clădirilor pentru a întocmi un inventar al materialelor care conțin azbest, din construcția clădirii);
- să verificați dacă s-au păstrat dosare fiabile care să furnizeze informații și care să confirme că există sau nu materiale care conțin azbest (dosarul din cadrul societății dumneavoastră sau cel deținut de proprietarul clădirii);
- să furnizați, pe șantier, informații scrise privind prezența materialelor ce conțin azbest, incluzând un inventar privind azbestul, și plasând panouri de avertisment atunci când este cazul;
- să furnizați instrucțiuni scrise privind procedurile ce trebuie urmate în cazul în care se găsesc, în mod neprevăzut, materiale ce conțin azbest (conform recomandărilor din Capitolele 9 și 10).

Evaluarea riscurilor și planificarea înainte de începerea lucrărilor

Dacă angajați sau conduceți persoane a căror muncă riscă să implice materiale ce conțin azbest, trebuie:

- să aveți pregătită în scris **o evaluare a riscurilor și un plan de lucru** pentru fiecare sarcină în parte;
- să verificați dacă evaluarea riscurilor ține cont de caracteristicile șantierului și ale activităților și dacă aceasta constituie o bază suficientă pentru estimarea posibilei expuneri;
- să vă asigurați că evaluarea riscurilor ține cont de toate persoanele expuse care pot fi implicate (lucrători, locatari, alți contractanți);
- să verificați dacă planul de lucru este suficient de detaliat și dacă se referă la șantier și la activitățile speciale;
- să includeți lucrările pregătitoare în planul de lucru (de exemplu, înainte de crearea unei incinte);
- să includeți în planul de lucru o schemă clară a zonei, indicând amplasamentul echipamentelor (incinte, sasuri, unități de decontaminare, grupuri de depresiune, itinerare de evacuare a deșeurilor, spații securizate de depozitare a deșeurilor);
- să consultați lucrătorii care au cunoștințe practice pentru a vă asigura că evaluarea riscurilor și planul de lucru sunt realiste;
- să verificați dacă sunt disponibile, pe șantier, copii ale evaluării riscurilor și ale planului de lucru;
- să vă asigurați că evaluarea riscurilor și planul de lucru sunt explicate lucrătorilor și tuturor persoanelor implicate în cadrul lucrărilor;
- să vă asigurați că au fost înaintate autorității competente, copii ale evaluării riscurilor și planului de lucru, în cazul în care legislația națională cere acest lucru;
- să includeți proceduri pentru a face față situațiilor de urgență (mai ales cele descrise la Secțiunea 5.1).

Procesul de decizie

Dacă angajați sau conduceți persoane a căror muncă riscă să le pună în contact cu azbestul, trebuie:

- să faceți o evaluare a riscurilor, în special pentru această lucrare;
- să urmăriți procesul de luare a deciziilor pentru stabilirea măsurilor corespunzătoare (să decideți retragerea materialului sau menținerea sa pe loc, după luarea măsurilor de securitate, prevăzând un sistem de gestiune și de control și să decideți în ceea ce privește obligația de a notifica lucrarea respectivă);
- să întocmiți și să actualizați înregistrările scrise privind tipul materialului (de exemplu, benzi textile cu azbest, panouri izolante sau azbociment) și a stării în care se află (comentarii privind tipul de deteriorare și amplasamentul, utilizând fotografii, dacă este posibil);
- să păstrați o înregistrare scrisă privind probele care servesc la estimarea concentrației de azbest probabile pentru evaluarea riscurilor;
- să păstrați o înregistrare scrisă a procesului de luare a deciziei;
- să planificați munca, prevăzând prelevarea de probe din aer, dacă probele care se referă la concentrațiile probabile ca urmare a unei astfel de munci nu sunt suficiente.

Instruirea

Dacă angajați sau conduceți persoane a căror muncă ar putea să implice riscuri de expunere la azbest, trebuie:

- să le puneți la dispoziție o instruire inițială suficientă, înainte ca aceste persoane să înceapă executarea lucrărilor;
- să evaluați, cel puțin în fiecare an, necesitatea de a actualiza cunoștințele și în cazul modificării procedurilor sau a tipului de lucrări, să păstrați un dosar privind evaluarea;
- să furnizați, în mod regulat, instrucțiuni privind securitatea și mai ales în ceea ce privește sarcina de muncă, în special atunci când o sarcină specifică prezintă caracteristici neobișnuite;
- să dispuneți ca instruirea să fie făcută prin intermediul unui furnizor competent (un organism sau o persoană care cunoaște procedurile corecte și bunele metode de lucru, și care are abilități în domeniul formării);
- să verificați dacă instruirea se face pentru fiecare persoană nou angajată în limba pe care aceasta o înțelege;
- să păstrați înregistrările scrise care dovedesc că instruirea s-a efectuat în mod corect; aceste înregistrări să fie disponibile în șantier pentru fiecare persoană în parte;
- să asigurați o supraveghere corectă a șantierului, urmărind îndeaproape lucrătorii recent calificați.

Echipamente

Dacă angajați sau conduceți persoane care utilizează în munca lor echipamentul descris la Capitolul 8, pentru lucrări ce implică azbest, trebuie să verificați următoarele puncte:

- dacă sunt puse la dispoziție echipamente suficiente și în bună stare;
- dacă echipamentul este menținut în stare bună de funcționare, adică este verificat, întreținut și revizuit periodic;
- dacă sunt păstrate registre referitoare la înregistrarea inspecțiilor și a reviziilor;
- dacă lucrătorii sunt instruiți în ceea ce privește *rolul, alegerea și selecția modelului adecvat, limitele de utilizare precum și utilizarea corectă a aparatului de protecție respiratorie*;
- dacă se face o supraveghere suficientă astfel încât să se asigure că echipamentul este corect utilizat;
- să se verifice dacă aparatul de protecție respiratorie este întreținut și utilizat în mod corect.

Principii generale pentru prevenirea și reducerea expunerii

Dacă angajați sau conduceți persoane a căror muncă presupune riscuri de expunere în **activitățile de distrugere sau manipulare a materialelor ce conțin azbest**, trebuie:

- să li se asigure o instruire completă și suficientă pentru a-și putea da seama de volumul lucrării pe care o poate executa în mod corect cu mijloacele de care dispun (Capitolul 7);
- să le puneti la dispoziție echipamente adecvate pentru toate activitățile care implică azbest și care asigură o expunere minimă;
- să organizați și să asigurați întreținerea și inspecția corectă a acestor echipamente;
- să le dați instrucțiuni scrise indicând procedurile ce trebuie urmate în situații speciale întâlnite în zona respectivă.

Lucrări care implică expunerea la azbest

Dacă angajați sau conduceți persoane care lucrează pe structura sau echipamentele unei clădiri ce pot conține materiale cu azbest, trebuie:

- să vă asigurați că aceste persoane au fost suficient instruite pentru a putea recunoaște eventualele materiale cu conținut de azbest;
- să efectuați o anchetă completă privind prezența azbestului înainte de începerea lucrărilor;
- să evaluați riscul de expunere la azbest;
- să furnizați instrucțiuni scrise privind măsurile ce trebuie luate în cazul în care aceste persoane întâlnesc în mod neprevăzut sau distrug un material susceptibil de a conține azbest (oprirea imediată a lucrărilor, împiedicarea expunerii altor persoane, prevenirea dispersiei contaminării). În cazul și în momentul unei astfel de eventualități, trebuie să prevedeați analiza unui eșantion din materialul suspect sau să acționați ca și cum el ar conține azbest.

Dacă prezența azbestului este confirmată, trebuie:

- să estimați dacă activitatea de curățare va presupune o expunere sporadică și de mică intensitate a lucrătorului (exemple date în Secțiunea 11.1);
 - în acest caz, nu este necesar să notificați lucrarea autorității responsabile (inspectoratul teritorial de muncă) și se aplică metoda practică de la Capitolul 11;
 - în caz contrar, lucrarea trebuie să fie notificată (Capitolul 12);
 - fie că lucrarea trebuie sau nu, să fie notificată, trebuie redactată și pusă la dispoziție o evaluare a riscurilor;
- să decideți dacă trebuie sau nu, să apelați la o persoană externă, abilitată să presteze servicii în domeniu (Capitolul 6), conform reglementărilor naționale;
- să raportați incidentul la direcția competentă a inspecției muncii (inspectoratul teritorial de muncă);
- să înregistrați datele privind proba (analiza de laborator a eșantionului) precum și motivele deciziilor dumneavoastră;
- să analizați incidentul și să puneți în aplicare măsuri pentru a evita ca acesta să nu se producă din nou, mai târziu;
- dacă este necesar, să înregistrați expunerea lucrătorului la azbest și să-i puneți la dispoziție informații pentru dosarul său medical (Capitolul 19);
- să păstrați înregistrările scrise (de exemplu cele referitoare la instruire, evaluarea riscurilor, instrucțiuni de lucru scrise, analize de laborator și note privind incidentele), aceasta fiind cea mai bună metodă practică.

Lucrări cu azbest care prezintă cel mai mic risc

Proceduri practice

Dacă angajați sau conduceți persoane care trebuie să execute o lucrare cu risc minor cu materiale care conțin azbest, trebuie să vă asigurați că planificarea, pregătirile, instruirea, etc. descrise la Capitolele 5-8 au fost efectuate.

În ceea ce privește evaluarea riscurilor, trebuie să vă asigurați că aceasta acoperă suficient riscurile pentru angajați și celelalte persoane.

Trebuie să furnizați instrucțiuni scrise privind modul în care activitatea trebuie condusă în zona de lucru, și aceste instrucțiuni trebuie să cuprindă procedurile practice descrise la Capitolul 11, oferind informații detaliate proprii zonei (de exemplu, itinerarul utilizat pentru evacuarea deșeurilor).

Trebuie să limitați numărul persoanelor care participă la lucrare.

Trebuie, deasemenea, să verificați dacă echipamentul necesar pentru punerea în practică a acestor proceduri este disponibil și este în bună stare de funcționare.

Trebuie să vă asigurați că există un personal de supraveghere și control pentru a inspecta și verifica dacă sunt respectate instrucțiunile privind securitatea metodelor de lucru.

Întocmiți și actualizați zilnic înregistrările scrise și dosarele privind personalul, durata muncii și măsurarea sau estimarea nivelului de expunere la azbest.

Exemple de lucrări cu cel mai mic risc

Dacă angajați sau conduceți persoane care vor curăța resturile din jgheburile de streașină ale unui acoperiș din azbociment, trebuie să presupuneți că acele resturi conțin azbest. Trebuie deci, să luați măsuri și să verificați următoarele puncte:

- evaluarea riscurilor trebuie să țină seama atât de riscurile legate de azbest cât și de riscurile de cădere atunci când se lucrează la înălțime, și trebuie să țină cont și de riscurile legate de terți (cauzate de azbest sau de căderea de materiale de la mare înălțime);
- dacă există planuri de lucru scrise pentru a acționa așa cum este indicat la Capitolul 5, care să acopere și securitatea muncii la mare înălțime;
- trebuie să fie prezent un număr cât mai mic de persoane;
- personalul trebuie să primească o instruire adecvată riscurilor care rezultă din azbest și riscurilor asociate lucrului la mare înălțime;
- dacă sunt disponibile echipamente de protecție și securitate adecvate;
- dacă au fost luate măsuri pentru evacuarea și eliminarea corectă a deșeurilor (Capitolul 15);
- dacă inspecțiile vizuale la terminarea lucrărilor sunt riguroase.

Lucrările cu azbest care trebuie notificate

Așa cum s-a arătat în capitolele precedente, dacă angajați sau conduceți persoane, înainte de a executa o activitate care trebuie notificată, cu materiale care conțin azbest, trebuie:

- să vă asigurați că planificarea (evaluarea riscurilor și planul de lucru), pregătirile, instruirea, etc. au fost realizate și că înregistrările scrise necesare sunt disponibile pe șantier și sunt bine înțelese de către lucrători (Capitolele 5-7);
- să vă asigurați că s-a ținut cont de securitatea altor persoane și că aceste persoane sunt protejate;
- să consultați șefii de șantier și alte persoane implicate pentru a verifica dacă planul de lucru este corespunzător și dacă întocmirea lui nu prezintă alte riscuri pentru sănătate și securitate;
- să vă asigurați că **procedurile de urgență din planul de lucru** țin cont de procedurile de urgență pentru întreaga zonă și că persoanele responsabile au înțeles bine toate procedurile de urgență adecvate;
- să vă asigurați că **planul de lucru detaliat propriu șantierului** (întocmit de o persoană competentă) cuprinde toate informațiile practice specifice zonei de lucru (de exemplu, itinerarul ce trebuie folosit pentru evacuarea deșeurilor, alte pericole pentru sănătate și pentru securitate din apropierea zonei sau care rezultă din manipularea azbestului) (Capitolul 5);
- să vă asigurați că echipamentele (inclusiv echipamentul individual de protecție și aparatul de protecție respiratorie) necesare pentru aplicarea acestor proceduri sunt disponibile și în bună stare, cu rapoarte periodice ale inspecțiilor efectuate de către persoane competente care să faciliteze în acest fel, trasabilitatea (Capitolul 8);
- să vă asigurați că toți lucrătorii cu azbest pot fi ușor identificați în dosare și rapoarte (Capitolul 7).

Ca angajator al lucrătorilor expuși la azbest, trebuie:

- să încheiați polițe de asigurare care să ofere o protecție suficientă;
- să asigurați examinarea medicală pentru toți lucrătorii înainte de prima expunere la azbest și apoi după, cel puțin o dată la 3 ani (Capitolul 19);
- să vă asigurați că dosarele medicale și registrele privind expunerea sunt păstrate timp de cel puțin 40 de ani;
- să vă asigurați că toate celelalte dosare și înregistrări scrise sunt actualizate zilnic și păstrate timp, de cel puțin, 10 ani.

Directiva 2003/18/CE (transpusă în HG nr. 1875/2005) impune ca înainte de începerea lucrărilor să prezentați “o notificare adresată autorității competente (inspectoratului teritorial de muncă) conform legislației naționale, reglementărilor și procedurilor administrative”. “Notificarea trebuie să includă, cel puțin, următoarele puncte:

- o descriere succintă a amplasamentului șantierului;
- o descriere succintă a tipului și cantităților de materiale ce conțin azbest, utilizate sau manipulate;
- o descriere succintă a activităților și procedurilor aplicate;
- numărul de lucrători implicați;
- data de începere a lucrărilor și durata activității;
- o descriere succintă a măsurilor luate pentru limitarea expunerii lucrătorilor la azbest”.

Notificarea trebuie, de asemenea, să cuprindă:

- planul lucrărilor;
- numerele de telefon de contact și
- datele prevăzute pentru alte etape de lucru (de exemplu testul de fum pentru testarea integrității incintei și testul de autorizare).

“De fiecare dată când o modificare a condițiilor riscă să mărească semnificativ expunerea la pulbere de azbest sau la materiale ce conțin azbest, trebuie prezentată o nouă notificare.” Trebuie, de asemenea, să informați autoritatea națională (inspectoratul teritorial de muncă) referitor la orice modificare a calendarului lucrării și referitor la modificările importante privind metodele de lucru.

Rezumatul condițiilor cerute pentru gestionarea zonei de lucru

Dacă angajați sau conduceți lucrători care urmează să execute o activitate cu materiale ce conțin azbest care trebuie notificată, în cadrul pregătirilor, trebuie:

- să desemnați un șef de șantier competent pentru supravegherea executării lucrărilor.

Trebuie să asigurați ca zona de lucru să fie bine supravegheată:

- zona de lucru trebuie să fie delimitată și închisă corect;
- trebuie păstrate tot timpul panouri de avertisment și bariere;
- securitatea lucrătorilor și a altor persoane trebuie asigurată corespunzător;
- în timpul lucrărilor trebuie analizat aerul din jurul incintei (Capitolul 16) și rezultatele acestei analize trebuie transmise rapid șefilor de șantier;
- instalațiile de decontaminare trebuie să fie în stare bună de funcționare încă de la începutul lucrărilor pe șantier și până după demontarea incintei;
- trebuie să existe un plan de urgență care să conțină informații suficiente proprii șantierului, de exemplu, coordonatele care să permită contactarea spitalului local.

Trebuie, deasemenea, să dispuneți efectuarea măsurătorilor concentrației de fibre de azbest în aer de către o persoană competentă și independentă.

Incinte pentru lucrări de retragere a azbestului

Rezumatul pregătirilor

Dacă angajați sau conduceți persoane care urmează să execute o activitate cu materiale ce conțin azbest care trebuie notificată, în cadrul pregătirilor, trebuie să vă asigurați dacă:

- lucrările pregătitoare din zona de lucru și montarea incintei sunt efectuate de către lucrători bine instruiți și competenți;
- lucrările pregătitoare din zonă sunt cuprinse în evaluarea riscurilor și planul de lucru;
- pregătirile sunt bine supravegheate și inspectate;
- sistemele amplasate pentru controlul, inspectarea și întreținerea incintei sunt eficiente (Secțiunea 12.7).

Decontaminarea personală

Dacă angajați sau conduceți persoane care trebuie să execute retragerea azbestului, trebuie să vă asigurați că:

- au primit o instruire corectă pentru utilizarea unității de decontaminare;
- combinezoanele contaminate care trebuie aruncate, prosoapele și filtrele sunt puse în saci ca deșeuri contaminate cu azbest;
- unitatea este menținută în stare bună de funcționare cu utilitățile necesare (apa caldă, gel de duș, perie de unghii, prosoape) și cu protecție împotriva condițiilor meteorologice extreme (de exemplu, în condiții de ger protecția împotriva înghețării apei din canalizare).

Tehnici de înlăturare a pulberii de azbest

Dacă angajați persoane pentru retragerea materialelor ce conțin azbest, trebuie să vă asigurați că:

- sunt urmate procedurile de securitate;
- sunt utilizate doar metodele de retragere specificate în planul de lucru;
- nu trebuie să fie modificate metodele de lucru fără o revizuire prealabilă a evaluării riscurilor și a planului de lucru;
- lucrările de retragere a azbestului trebuie să urmeze cea mai bună practică (indicată în acest ghid).

Lucrări de demolare

Dacă angajați persoane pe un șantier de demolare care prezintă materiale ce conțin azbest, trebuie să verificați dacă:

- există o coordonare eficientă între diversele activități pe șantier, și în special dacă lucrările de demolare nu pun în pericol lucrătorii care retrag azbestul și viceversa;
- lucrările de retragere a azbestului respectă cele mai bune practici (prezentate în acest ghid);
- toți lucrătorii au primit o instruire corespunzătoare (de exemplu, dacă lucrătorii de pe șantierele de demolare pot recunoaște materialele susceptibile de a conține azbest și știu cum să acționeze atunci când descoperă astfel de materiale);
- materialele ce conțin azbest descoperite în cursul lucrărilor de demolare sunt evacuate și eliminate ca deșeuri contaminate de azbest.

Lucrătorul și mediul de muncă

Dacă angajați persoane care execută lucrări ce implică expunerea la azbest, în condițiile descrise la Capitolul 14 – “Lucrătorul și mediul de muncă”, trebuie să:

- să controlați starea fizică a lucrătorilor și să dispuneți de un sistem care să permită verificarea faptului că securitatea lor nu este în pericol (de exemplu, atunci când aparatul de protecție respiratorie devine mai puțin eficient pentru că lucrătorul are o barbă de mai multe zile, sau dacă trebuie să faceți o nouă alegere a aparatului de protecție respiratorie întrucât morfologia lucrătorului s-a schimbat prea mult);
- să țineți cont de dificultățile practice pentru reducerea riscului de tulburări musculoscheletice, sau de utilizarea neadecvată a aparatului de protecție respiratorie;
- să puneți în practică sisteme eficiente pentru ca temperatura la locul de muncă să fie tolerabilă, mai ales:
 - răcirea/încălzirea;
 - izolarea cu material de unică folosință a elementelor calde;
 - îmbrăcăminte de lucru adecvată;
 - ventilație suplimentară;
 - program de lucru care să prevadă pauze suficiente;
- să organizați controlul pentru a asigura starea de bine a lucrătorilor.

Evacuarea și eliminarea deșeurilor

Dacă angajați persoane care participă la evacuarea și eliminarea deșeurilor ce conțin azbest, trebuie:

- să efectuați o evaluare a riscurilor (Capitolul 5) pentru a aprecia expunerea lor probabilă și expunerea posibilă a altor persoane;
- să furnizați instrucțiuni scrise privind metodele de lucru care reduc expunerea lucrătorilor la azbestul aflat în suspensie în aer;
- să urmați cea mai bună practică (indicată în acest ghid);
- să verificați dacă au primit o instruire suficientă și dacă sunt informați asupra riscurilor;
- să întocmiți un program de măsurări ale concentrației de fibre de azbest în suspensie în aer, pentru a determina expunerea lucrătorilor și a altor persoane;

- să păstrați registrele și dosarele referitoare la azbestul evacuat (de exemplu, amplasarea loturilor de deșeuri în zona de descărcare);
- să verificați dacă lucrătorii dispun de echipament individual de protecție și îmbrăcăminte de lucru și le utilizează corect (de exemplu, un aparat de protecție respiratorie și combinezon, atunci când acestea sunt impuse de rezultatul evaluării riscurilor);
- să respectați reglementările naționale privind lucrările care expun la azbest.

Controale și măsuri

Dacă angajați sau conduceți persoane care participă la retragerea azbestului, trebuie:

- să verificați dacă testele (controale ale expunerii personale, măsurări ale concentrației de azbest în aer etc.) sunt efectuate de o persoană sau un organism competent și acreditat;
- să verificați dacă măsurarea concentrației de fibre de azbest în aer, atunci când aceasta este necesară, este efectuată de o persoană sau un organism independent al întreprinderii însărcinate cu retragerea azbestului;
- să puneți la dispoziția organismului de control un plan de lucru înainte ca acesta să viziteze zona de lucru;
- să existe o strategie de control bine adaptată naturii, volumului, amplasamentului și complexității lucrărilor de retragere a azbestului;
- să actualizați zilnic un registru al lucrătorilor (care participă la o activitate notificată), înregistrându-le activitățile, expunerile la care aceștia sunt supuși, și trebuie să păstrați acest registru timp de, cel puțin, 40 ani și să-l puneți la dispoziția:
 - autorității naționale responsabile și medicului responsabil cu supravegherea medicală;
 - tuturor persoanelor implicate pentru a-și examina înregistrările propriilor lor expuneri;
 - reprezentanților lucrătorilor pentru informațiile colective care figurează în registru;
- să verificați dacă se efectuează un control periodic al expunerii personale conform legislației naționale, și dacă înregistrările și dosarele sunt păstrate timp de cel puțin 40 ani;
- să luați imediat măsurile necesare în funcție de rezultatele transmise de organismul de control.

Alte persoane implicate

Dacă angajați sau conduceți persoane implicate în lucrări cu materiale ce conțin azbest, trebuie:

- să vă asigurați că acestea înțeleg bine rolul pe care-l au în ceea ce privește prevenirea și reducerea expunerii pentru ele și/sau pentru alte persoane;
- să verificați dacă materialele care conțin azbest sunt păstrate pe loc, sunt controlate, gestionate și întreținute în mod corespunzător;
- să verificați dacă propunerile tehnice ale contractanților potențiali dovedesc că aceștia pot să gestioneze foarte bine și să prevină expunerea la azbest;
- să verificați dacă sunteți în conformitate cu reglementările și legislațiile naționale, de exemplu, poate fi necesar ca subcontractanții să dețină și licențe.

Alte localizări ale azbestului (vehicule, mașini etc.)

Dacă angajați persoane care efectuează lucrări care le expun la azbest, trebuie:

- să urmați cea mai bună practică (cea cuprinsă în acest ghid);
- să verificați dacă acestea au primit o instruire suficientă și că au fost bine informate asupra riscurilor;
- să verificați dacă înțeleg bine importanța reducerii expunerii;
- să efectuați o evaluare a riscurilor pentru a determina probabilitatea expunerii la azbest;
- să furnizați instrucțiuni scrise (metode de lucru) pentru prevenirea sau reducerea expunerii;
- să furnizați echipamente suficiente și adecvate (echipamente de înlăturare a pulberii și echipamente individuale de protecție, așa cum este indicat la Capitolul 12);
- să prevedeați controale suficiente realizate de un expert independent pentru a determina expunerile reale;
- să respectați reglementările naționale pentru lucrările ce implică azbest.

Supravegherea medicală

Dacă angajați persoane sau conduceți persoane care riscă să fie expuse la azbest în cadrul activității lor, trebuie:

- să prevedeați un examen medical înainte de începerea lucrărilor cu azbest, și cel puțin o dată la 3 ani (sau mai frecvent în funcție de reglementările naționale), atât timp cât se continuă expunerea la azbest, pentru toți lucrătorii care lucrează cu azbestul;
- să estimați dacă, pentru ceilalți lucrători pentru care există un risc de a fi expuși la azbest, este recomandată sau cerută de reglementările naționale o supraveghere medicală, în funcție de evaluarea riscurilor (Capitolul 5 și Secțiunea 6.3);
- să declarați oficial bolile ce trebuie notificate (cum ar fi azbestoza, cancerul la plămâni sau mezoteliomul) ale lucrătorilor expuși la azbest, conform reglementărilor naționale;
- să actualizați zilnic dosarele și registrele privind starea de sănătate și examenele medicale. Reglementările naționale pot impune înregistrarea informațiilor (de exemplu, realizarea unui examen medical privind azbestul) și durata păstrării dosarelor și înregistrărilor. Păstrați dosarele și înregistrările timp de cel puțin 40 ani. Dacă întreprinderea dumneavoastră își încetează activitatea, trebuie să transmiteți dosarele medicale unui centru oficial unde vor fi păstrate în siguranță. (Coordonatele acestui centru pot fi specificate în reglementările naționale).
- să verificați dacă toți lucrătorii pot fi ușor identificați pentru consultarea unor astfel de dosare și registre.